

# UPMAX

## Máquina de Lichtenberg



### Informações Importantes

PERIGO DE VIDA

SEJA CAUTELOSO

Leia esse manual com muita atenção

### Modelo adquirido:

- UPMO: Simples - Acionamento Manual no cabo.
- UPDO: Caixa + Sensor de temperatura + Botão Liga e Desliga com LED + Disjuntor. Acionamento por botão Liga e Desliga ou no Disjuntor.
- UPCO: Caixa + Sensor de temperatura + Botão Liga e Desliga com LED + Disjuntor. Acionamento por controle remoto.

### Manual Operacional

Antes de ligar sua máquina faça o seguinte check-list:

- Não deixar a máquina em cima de apoios de metais.
- Não usar Extensões de baixa qualidade com fios menores que 6mm.
- Não deixar outros aparelhos conectados a mesma extensão.
- Estar calçado.
- Tenha um extintor adequado de Classe C.
- Manter crianças, animais e pessoas desavisadas distantes.
- Deixar a tampa da máquina aberta caso sua máquina seja com tampa.
- Lembre-se faça esse check-list por você e faça por sua família. Eles querem te ver bem!

### Modo de usar:

**Preparando a solução:** Prepare 1 copo americano de água da torneira e uma colher rasa de bicarbonato de sódio, misture bem e aplique na madeira com a ajuda de um pincel. A madeira não pode ter verniz, resina, cola, esmalte ou qualquer produto que aja como isolante elétrico. Aplique a solução por onde você quer que apareça o efeito. Lembre-se de encostar a solução em um parafuso ou prego onde estará ligado o jacaré com o polo positivo e o polo negativo.

Mantenha distância da madeira e também da máquina, ligue a máquina na tomada para iniciar o processo de queima da madeira. Deixe na tomada entre 40 a 60 segundos e retire da tomada para desligar a máquina. Vá repetindo essa etapa até chegar no efeito e profundidade desejado. Se notar que a solução de água é bicarbonato secou, desligue a máquina da tomada, passe mais solução e ligue a máquina novamente.

OBS: Caso sua máquina aqueça, desligue-a e aguarde até que esfrie e chegue a temperatura ambiente e então volte a fazer seus trabalhos. Se sua Máquina for o modelo com Sensor de temperatura desligue a máquina quando chegar a 80° C no visor. Caso sua máquina seja o modelo simples, toque na máquina a cada vez que você tirar a máquina da tomada, mas tome muito cuidado, cheque 3X se a máquina está mesmo desligada da tomada. Quando você tocar na máquina a ponto de não conseguir deixar a mão por mais de 20 segundos, mantenha a máquina desligada até que volte a esfriar.

### GARANTIA DE 3 MESES

Em caso de defeito de fabricação iremos trocar seu aparelho mediante o envio da máquina até nosso endereço. Seu aparelho irá passar por vistoria técnica e se constatado o problema de fabricação um novo será enviado. Problemas causados devido a má utilização perderá a garantia. Um problema bem comum é o usuário deixar a máquina cair no chão e devido ao peso da máquina ela irá danificar. Máquinas que tiveram quedas por culpa/má utilização do usuário perdem a garantia.

### Dicas de como ligar e desligar

**Modelo simples, UPMO:** Ligar e desligar pelo cabo de energia

**Modelo UPDO:** Ligar e desligar pelo botão Liga e Desliga vermelho ou direto no Disjuntor, ou pelo cabo da tomada e assim manter distância da máquina.

**Modelo UPCO:** Ligar e Desligar pelo controle remoto.

**ATENÇÃO!** É comum que a tinta de revestimento descasque devido a alta temperatura. Também é comum sair fumaça da máquina nos primeiros usos. A fumaça é proveniente da tinta da máquina. Essa fumaça irá parar de aparecer.

Guarde o número de seu pedido, é por ele que iremos encontrar você como nosso cliente. O número de seu pedido foi

Veja a atualização desde manual em nosso site: [www.upmax.com.br](http://www.upmax.com.br) o link para o download está na descrição de cada modelo de máquina.

WhatsApp para suporte técnico || 94900-3000

PRESENTÃO PARA VOCÊ!

Agora você tem desconto vitalício em compras com a maior marca de resinas do Brasil, a Redelease. Compre através do site [www.redelease.com.br](http://www.redelease.com.br) e adicione o cupom: UPMAX e tenha até 15% de desconto em compras à vista ou 10% em compras parceladas.