


SUPORTE PARA MONITOR

PTS0016 * Não é necessário uma parafusadeira para realizar a montagem, porém facilita o processo.





CHAPA 300X200MM




CHAPA 200X75MM




CHAPA 200X75MM



FERRAGEM:

1  **4X40 - 4 UNIDADES**



TAPA FUROS

