

CONFIGURAÇÃO ORANGE GPS103A

1. Preparação:

1.1. Após a instalação é importante os seguintes pontos:

- 1.1.1. Durante a Configuração é necessário que o veículo esteja ligado;
- 1.1.2. Certifique-se que as luzes estão com funcionamento correto (vide manual);
- 1.1.3. Garanta que o Chip estava com créditos ativos e um pacote de internet;
- 1.1.4. Se o chip for novo, tenha certeza que está cadastrado (teste antes em um celular, faça ligações e envie torpedos para testá-lo);
- 1.1.5. Dica: Não esconda o aparelho antes do término da configuração, a não ser que seja um usuário experiente.

2. Envie a seguinte sequência de comandos por SMS:

COMANDO	RESPOSTA
begin123456	<i>"begin ok"</i>
sms123456	<i>"sms ok"</i>
apn123456 zap.vivo.com.br	<i>"apn ok"</i> - (para chip da vivo)
up123456 vivo vivo	<i>"User, password OK"</i> - (para chip da vivo)
adminip123456 193.193.165.166 20462	<i>"Admin IP OK"</i> - (servidor: orange.gps-trace.com)
gprs123456	<i>"GPRS OK"</i>
fix020s***n123456	<i>*sem resposta</i>
less gprs123456 on	<i>"Less gprs on ok"</i>

3. Outros APN's

#803#0000#timbrasil.br#tim#tim##

#803#0000#claro.com.br#claro#claro##


#803#0000#gprs.oi.com.br#oi#oi##

4. Configuração o site orange.gps-trace.com


4.1. Acesse o site <http://orange.gps-trace.com> e clique em [registration](#)




4.2. Clique em [I AGREE](#)




4.3. Coloque o nome de usuário (LOGIN)




4.4. Coloque o EMAIL do cliente.




4.5. Coloque a sua senha (PASSWORD)




4.6. Coloque 19 e clique em CREATE ACCOUNT




4.7. Faça o Login:




4.8. Clique em ACTIVATE.




4.9. Coloque um nome para aparecer no mapa




4.10. Escolha Xexun TK103-2




4.11. Coloque o Imei do aparelho(número que encontra-se na caixa)



4.12. Coloque o numero do aparelho nesse formato **+556199887744**



4.13. Clique OK. Ligue o carro e espere 4 minutos. Se não atualizar o mapa verifique possíveis falhas.



5. Comandos Úteis

COMANDO	FUNÇÃO
stop123456	CORTE DE COMBUSTIVEL
resume123456	RELIGA COMBUSTIVEL

6. Possíveis falhas.

6.1. Chip novo: As vezes as operadoras demoram até 24 horas para habilitar o plano de internet.
Solução: Teste com outro chip.

6.2. Chip sem crédito:

Solução: Insira créditos, ligue na operadora e habilite o plano de dados

6.3. Responde aos SMS mas não atualiza no mapa

Solução: Envie o seguinte comando:

Begin123456

Desligue o aparelho totalmente, aguarde 5min e refaça toda a configuração desde o início.