

CERTIFICADO DE GARANTIA

• Eletro Metalúrgica VENTI-DELTA Ltda. garante seus produtos contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90 dias por força à Lei e mais 275 dias por concessão da Venti-Delta (totalizando 1 ano), a partir da data da compra.


NÃO INCLUSOS NESTA GARANTIA:

- A) Danos causados por agentes da natureza;
- B) Utilização em desacordo com o manual de instruções do produto;
- C) Violação, ajuste ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Venti-Delta.
- D) Defeitos ou desempenho insatisfatórios provocados pela utilização do material fora das especificações ou pela utilização em rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
- O prazo da "GÁRANTIA" será contado a partir da data de aquisição pelo consumidor, registrado em Nota Fiscal de Venda.
- A assistência técnica decorrente da garantia será prestada exclusivamente pelos Serviços Autorizados, pelo revendedor da Venti-Delta de sua cidade.
- É necessária a apresentação da Nota Fiscal juntamente com este Certificado, à cada solicitação de serviço da Assistência Técnica Autorizada, ficando sob responsabilidade do proprietário as despesas de transporte (Ida e Volta).
- Quando for solicitada "Assistência Técnica" no local de instalação, serão cobradas as despesas de transporte e locomoção.

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES IMPORTANTES, NÃO INVALIDE A GARANTIA.

Seu aparelho passou por rigorosos testes de controle de qualidade antes de chegar até você. Entretanto, para obter o máximo rendimento do mesmo, leia atentamente o manual de instruções e observe o texto abaixo antes de ligar na rede elétrica.


- Realize conexões em seu aparelho conforme indicações no manual de instruções.
- 2) Certifique-se de que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma do aparelho.
- Verifique se os fios utilizados nas conexões não estão em curto, provocados por rebarbas de fios ou ligações.





SAC - 08007719004

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO EXAUSTOR



ATENÇÃO: NÃO POSSIBILITA

INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA DO EXAUSTOR:

- Desligar o disjuntor da rede de alimentação.
- Desconectar os fios de ligação do exaustor ao disjuntor.
- Retirar a parte do exaustor junto com o motor.
- Retirar a caixa de gordura e proceder a limpeza.
- As demais partes do exaustor deverão ser limpas com sabão neutro.
- Colocar novamente a caixa de gordura.
- Recolocar a parte do exaustor com o motor e fazer novamente a ligação ao disjuntor.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidadde físicas, sensorais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua sequranca.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Ao éfetuar qualquer manutenção desligue o exaustor da rede de alimentação.
 Este aparelho necessita de um disjuntor Bipolar para desligamento.

