



## Crock de montagem ATR 72 500 MR modelismo

Montagem do kit para montar.


1 – Junção das peças:




Sequencia com suporte da asa e trem de pouso:



Distancia do trem de pouso:



Fixação das naceles do motor:




## Colocação da eletrônica:


Nesta primeira estapa, veremos a distribuição da eletrônica:

1 - Colagem leme e profundor , colocação de servos na cauda “ Leme e Profundor ”.


Posição de colagem:





Linkagem leme,profundor e bequilha:



Linkagem servo aileron e distancia das turbinas:



Fixação da asa esquema dos parafusos e madeiras.



Distancias das naceles do motor:

