

# **Braço Robótico**

Manual de Montagem


M4x25  
4pcs




M3x10  
4pcs



Porca M3  
8pcs










M3x8  
2pcs









Posicione este espaço do mesmo lado  
do cabo do servo, facilitando o encaixe  
da peça.











Braço do servo



M2x5  
1pc












As hastes dos servos devem ser montadas de tal maneira que fiquem centralizadas. Caso o servo se movimente além do limite físico do braço robótico, o braço deve ser desmontado e ajustado de acordo. usar um testador de servos ou um programa Arduino para centralizar os servos.




M3x8  
2pcs




M2x5  
1pc










As hastes dos servos devem ser montadas de tal maneira que fiquem centralizadas. Caso o servo se movimente além do limite físico do braço robótico, o braço deve ser desmontado e ajustado de acordo. usar um testador de servos ou um programa Arduino para centralizar os servos.




M2x4  
1pc








M3x6  
1pc







M3x10


• Porca M3








Note os diferentes tamanhos de  
cada lado da peça. O lado maior  
deve ser parafusado primeiro.








K
















Porca M3    M3x10  
2pcs            2pcs















M3x6  
1pc






**M3x6  
1pc**








M3x8  
1pc




M3x8  
1pc












M3x6  
2pcs






K







M3x8  
4pcs









M3x8  
2pcs



M2x5  
1pc







M3x8  
3pcs



