

VISTA EXPLODIDA




Código	Descrição	Marca
6001860127	ESMERILHADEIRA 4.1/2" EAV860N 127V VD	VONDER
6001860220	ESMERILHADEIRA 4.1/2" EAV860N 220V VD	VONDER
6005860127	ESMERILHADEIRA 4.1/2" EAD860N 127V DWT	DWT
6005860220	ESMERILHADEIRA 4.1/2" EAD860N 220V DWT	DWT

Revisão	7	Elaboração inicial
Observações:		

ESMERILHADEIRA 4.1/2" EAV / EAD 860N

Atenção! São excludentes da garantia componentes que se desgastam naturalmente com o uso.



Posição	Descrição	Código	Qtde	Orientação técnica para validação da garantia
1	FLANGE EXTERNA P/EAV860 VONDER	9303860001	1	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
2	FLANGE INTERNA P/EAV860 VONDER	9303860002	1	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
3	GUARDA DE PROTECAO P/EAV860 VONDER	9303860003	1	Item de desgaste.
4	EIXO P/EAV860 VONDER	9303860004	1	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
5	ARRUELA DE VEDACAO P/EAV860 VONDER	9303860005	1	Item de desgaste.
7	TAMPA DA CAIXA DE ENGREMAGEM P/EAV860 VD	9303860007	1	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
8	ROLAMENTO 6201RS P/ROCADEIRA VD	6805327614	1	Item de desgaste.
9	ANEL TRAVA 32 P/EAV860 VONDER	9303860009	1	Item de desgaste.
10	ENGRENAGEM P/EAV860 VONDER	9303860010	1	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
11	ROLAMENTO AGULHA 0808 POS.42 P/IMV1815	9310181542	1	Item de desgaste.
12	PINO TRAVA P/EAV860 VONDER	9303860012	1	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
14	CAIXA DE ENGRENAGEM P/EAV860 VONDER	9303860014	1	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
15	MOLA DO PINO TRAVA P/EAV860 VONDER	9303860015	1	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
16	BOTAO DO PINO TRAVA P/EAV860 VONDER	9303860016	1	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
18	ROLAMENTO 629 P/ESMERILHAD.WS18-180T/DIV	9304000418	1	Item de desgaste.
19	DEFLETOR A P/EAV860 VONDER	9303860019	1	Item de desgaste.
21	PINHÃO P/EAV860 VONDER	9303860021	1	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
22	INDUZIDO 127V P/EAV860 VONDER	9303860122	1	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
22**	INDUZIDO 220V P/EAV860 VONDER	9303860222	1	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
23	ARRUELA DE VEDACAO P/EAV860 VONDER	9303860023	1	Item de desgaste.
24	ROLAMENTO 607.RS P/FURADEIRA SBM-600/DIV	9301500048	1	Item de desgaste.
25	PROTETOR DO ROLAMENTO P/EAV860 VONDER	9303860025	1	Item de desgaste.
27	DEFLETOR B P/EAV860 VONDER	9303860027	1	Item de desgaste.

28	ESTATOR 127V P/EAV860 VONDER	9303860128	1	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
28**	ESTATOR 220V P/EAV860 VONDER	9303860228	1	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
29	MOLA DO ESTATOR P/EAV860 VONDER	9303860029	1	Item de desgaste.
30	CARCACA DO MOTOR P/EAV860 VONDER	9303860030	1	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
31	PORTA ESCOVA P/EAV860 VONDER	9303860031	1	Item de desgaste.
32	ESCOVA CARVAO P/ESMER. EAV860/DIV VONDER	9320860000	1	Item de desgaste.
33	TAMPA DO PORTA ESCOVA P/EAV860 VONDER	9303860033	1	Item de desgaste.
35 + 43	CARCACA DO PUNHO P/EAV860 VONDER	9303860035	1	Item de desgaste.
35 + 43	CARCACA DO PUNHO P/EAV860N VONDER	9303860135	1	Item de desgaste.
38	INTERRUPTOR P/EAV860 VONDER	9303860038	1	Item de desgaste.
38	INTERRUPTOR P/EAV860N VONDER	9303860138	1	Item de desgaste.
39	CABO 2X1.0MM 127V/220V P/ESMERILHAD./DIV	9301105008	1	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.