

VISTA EXPLODIDA




Código	Descrição	Marca
6001000108	PARAFUSADEIRA BAT10,8V PBV108 C/IMP VOND	VONDER
6005000108	PARAFUSADEIRA BAT10,8V PBD108 C/IMP DWT	DWT

Revisão	6	Elaboração inicial
Observações:		

PARAFUSADEIRA A BATERIA PBV / PBD 108

Atenção! São excludentes da garantia componentes que se desgastam naturalmente com o uso.



Posição	Descrição	Código	Quantidade	Garantia
1	ANEL TRAVA P/PARAFUSADEIRA PBV108/PBD108	9306010801	1	Item de desgaste.
2	ARRUELA P/ PARAFUSADEIRA PBV108/PBD108	9306010802	1	Item de desgaste.
3	MOLA P/ PARAFUSADEIRA PBV108/PBD108	9306010803	1	Item de desgaste.
4	CAPA P/PARAFUSADEIRA PBV108/PBD108	9306010804	1	Item de desgaste.
5	EIXO P/PARAFUSADEIRA PBV108/PBD108	9306010805	1	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
5.1	ESFERA ACO 3 PB-10,8	9350002099	2	Item de desgaste.
6	CAPA DE BORRACHA P/PARAFUS.PBV108/PBD108	9306010806	1	Item de desgaste.
7	CAIXA DE ENGENHARIA P/PBV108/PBD108	9306010807	1	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
8	ARRUELA	N/A	1	Item de desgaste.
9	BUCHA P/PARAFUSADEIRA PBV108/PBD108	9306010809	1	Item de desgaste.
10	SISTEMA DE IMPACTO P/PARAF PBV108/PBD108	9306010810	1	Item de desgaste.
11	ESFERA DE ACO C/24 P/PBV108/PBD108	9306010811	1	Item de desgaste.
12	ARRUELA POS.12 P/PBV108/PBD108	9306010812	1	Item de desgaste.
13	MOLA HELICOIDAL P/PBV108/PBD108	9306010813	1	Item de desgaste.
14	ARRUELA POS.14 P/PBV108/PBD108	9306010814	1	Item de desgaste.
15	ENGRENAGEM DA PLANETARIA P/PBV108/PBD108	9306010815	2	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
16	PLANETARIA CENTRAL P/PARAF PBV108/PBD108	9306010816	1	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
17	PINO P/PARAFUSADEIRA PBV108/PBD108	9306010817	2	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
18	ARRUELA	N/A	1	Item de desgaste.
19	ROLAMENTO 61800 P/PARAF PBV108/PBD108	9306010819	1	Item de desgaste.
20	ANEL ENGRENAGEM P/PARAF.PBV108/PBD108	9306010820	1	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
21	PINHAO P/PARAFUSADEIRA PBV108/PBD108	9306010821	1	Item de auditoria. Será liberado mediante foto para análise.
22	TAMPA DO MOTOR P/PARAFUSAD PBV108/PBD108	9306010822	1	Item de desgaste.